

## Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod


Sifon pračkový podomietkový 40/50mm - bílý plast - PR 7010C  
Sifón pračkový podomietkový 40/50mm - biely plast - PR 7010C

CZ

1. - Tělo sifonu s vývodem 40/50mm
2. - Krytka plastová
3. - Matice
4. - "O" kroužek pryžový
5. - Koleno plast. s převlečnou maticí 1"
6. - Těsnění pryžové
7. - Víčko 1"
8. - Montážní kus

SK

1. - Telo sifónu s vývodom  $\varnothing 40/50$ mm
2. - Krytka plastová
3. - Matica
4. - "O" krúžok gumený
5. - Koleno plast. s převlečnou maticou 1"
6. - Tesnenie gumové
7. - Viečko 1"
8. - Montážne kus



Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)